

HOGAR DE CALDERA APLASTADO POR BAJO NIVEL

CARLOS W. THOMASSET

Por fallas de corte de los niveles automáticos, el quemador no apagó al producirse el bajo nivel de agua



La perforación del hogar se efectuó para mostrar los tubos de humo que se encuentran también recalentados.

La falla de corte de los niveles automáticos generalmente se deben a la falta de limpieza interna, a la formación de barro en el interior del control de nivel o a la falta de purga, tanto de los niveles como de la caldera en general.

Una vez al año o cada 6 meses se deben abrir los controles de nivel y efectuar una limpieza interna y de cañerías.